

## تجهیزات بکار رفته در آرایش

تعداد	اندا ز ه	عنوان	مارہ
Ж	Ж	هادی روکش دار	١
٢	744 × 1. × 1	کراس آرم	۲
٣	*	مقره كششى سيليكوني	٣
٣	*	كلمپ كششى اتوماتيك	pe
þ	V·× F× ·/F	بازو کراس آرم	۵
٣	17×77.	پيچ و مهره دو سر رزوه	٦
١	17×47.	پیچ و مهره یکسر رزوه	V
þ	17×4°	پیچ و مهره یکسر رزوه	^
٣	Ж	مهره چشمی	٩
7	*	يو شكل	1.
٣	*	درپوش هادی روکشدار	11
			11
			۱۳
			116
			۱۵